



PIASTRA PULILAVA FOLLETO SP 520 SP 530.

Piastra porta panno Lavapavimenti Folletto.

Piastra Pulilava Folletto SP 520 SP 530. Piastra di ricambio porta panno per Vorwerk SP 520 e SP 530.

Perché si usura la piastra Pulilava SP 530 SP 520?

La piastra Pulilava SP 520 SP 530 si usura quando:

1. Il panno è troppo consumato
2. La Pulilava lavora troppo asciutta
3. I panni non sono corretti per il pavimento trattato

Come si sostituisce la Piastra Pulilava SP 520 SP 530?

1. Aprire lo sportello laterale della Pulilava
2. Sganciare la piastra Pulilava Folletto SP 520 SP 530 tramite il gancio laterale della piastra
3. Sfilare il carter

Si tratta di un ricambio originale o compatibile?

La piastra Pulilava Folletto SP 530 SP 520 è un ricambio originale.

www.bierrestore.com 

info@bierrestore.com 

Copyright © 2020

